

Ky dokument nuk është prova. Prova janë bajtët e ruajtur: HTML-ja e faqes, pamja e saj, dhe zinxhiri i hash-eve që i lidh. Kjo dëshmi është paraqitja e tyre, e prodhuar automatikisht. Verifikohet me kodin më poshtë **pa na pyetur ne**.

ARTIKULLI

TITULLI	Lumi Lana në klasën V, gjendje e keqe/ KLSH: Ujërat e ndotura derdhen pa trajtim
ADRESA	https://www.cna.al/denoncim/lumi-lana-ne-klasen-v-gjendje-e-keqe-klsh-ujerat-e-ndotura-d-erdhen-pa-t-i475624
BURIMI	cna.al
GJENDJA	online

KOHA


KAPUR NGA NE	1 tetor 2026, 07:38:39 UTC <i>Dritarja jonë e pasigurisë: ± 900 s — intervali me të cilin e kontrollojmë këtë burim.</i>
DEKLARUAR NGA PORTALI	1 tetor 2026, 07:32:00 UTC <i>Koha e deklaruar vjen nga pala që po vlerësohet. Ora jonë nuk preket prej saj, dhe të dyja shfaqen këtu të ndara.</i>

HASH-ET · SHA-256

PËRMBAJTJA	f44bc63e4634ea8e13ac10139843f1740de7e12d8f264e135db8cd979bdd00a4
TEKSTI	b51b942148733a391c54b99f29a4b3ba5f0e5c42b861228b7f5abe148d69c0ea
PAMJA	edecde2eb2dc35b9da8c60c957c0a86902ed1513355b74852d56f6e594b46fb6

ZINXHIRI I PROVËS

KJO HYRJE	111ece8357bc4bc92d37a743d8afd27c5e7829792eb8556730ff6a20df0fa799
E MËPARSHMJA	—
RRËNJA MERKLE	—
ANKORIMI	nuk është ankoruar ende <i>Kjo hyrje nuk është përfshirë ende në asnjë pemë Merkle të dërguar. Zinxhiri i hash-eve provon rendin dhe integritetin; koha jo.</i>



SKANOJE PËR TA VERIFIKUAR

Kodi të nxjerr te eksploruesi i STAMLES. Ai regjistër nuk është yni: nëse serveri ynë bie nesër, vula mbetet aty ku është.

Faqja tregon njërin nga tri gjendjet — **nuk u gjet**, **në radhë**, ose **e konfirmuar** me bllokun, rrënjën Merkle dhe transaksionin në Polygon. Krahazo hash-in që gjen atje me atë të shtypur më lart: nëse përputhen, kjo kapje ekzistonte para asaj ore, dhe ne nuk mund ta kishim ndryshuar pas saj.

<https://scan.stamles.eu/verify/111ece8357bc4bc92d37a743d8afd27c5e7829792eb8556730ff6a20df0fa799>

PAMJA E FAQES

Renderuar nga HTML-ja jonë e ruajtur, jo nga rrjeti. **Riprodhon kopjen tonë, jo pamjen e atëhershme:** stilet dhe imazhet e largëta mund të mos ekzistojnë më ose të kenë ndryshuar.

Motori: chromium-stored+assets · dritarja 1280×1024 px



- [AKTUALITET](#)
- [POLITIKË](#)
- [KRONIKA](#)
- [EKONOMI](#)
- [SOCIALE](#)
- [DENONCIM](#)
- [STIL](#)
- [SPORT](#)
- [TECH](#)
- [KULTURE](#)
- [BLOG](#)
- [LIVESTREAM](#)



English
English

E fundit!

x

09:32 Denoncim

Raporti i Kontrollit të Lartë të Shtetit 2025 me qëllim audi...

Lumi Lana në klasën V, gjendje e keqe/ KLSH: Ujërat e ndotura derdhen pa trajtim



1 Tetor 2026, 09:32, Denoncim CNA



Raporti i Kontrollit të Lartë të Shtetit 2025 me qëllim auditimin mbi "Masat e ndërmarra nga institucionet përgjegjëse për eliminimin e derdhjes së ujërave të përdorura në lumin e Lanës në Tiranë" ngre shqetësimin për ndotjen e lumit Lana dhe mungesën e masave të mjaftueshme për ndalimin e shkarkimeve të ujërave të ndotura urbane.

Lumi Lana në Tiranë vijon të përballët me nivele të larta ndotjeje, ndërsa ujërat e ndotura urbane vazhdojnë të shkarkohen drejtpërdrejt në të pa kaluar më parë në një proces trajtimi.

"Rrjeti i kanalizimeve në qytetin e Tiranës është projektuar i tillë që shkarkon drejtpërdrejt dhe pa asnjë trajtim në lumin Lana, ndërkohë që në zonat periferike të qytetit të Tiranës kryesisht shkarkimet janë individuale", thuhet në raportin e KLSH-së.

Rrjeti i kanalizimeve në qytetin e Tiranës është projektuar i tillë që shkarkon drejtpërdrejt dhe pa asnjë trajtim në lumin Lana, ndërkohë që në zonat periferike të qytetit të Tiranës kryesisht shkarkimet janë individuale. Investimet e kryera nga UKT sh.a, si institucion varësie i Bashkisë Tiranë, kryesisht kanë qenë të orientuara më shumë në sektorin e furnizimit me ujë, në krahasim me sektorin e rrjetit të kanalizimeve. Bashkia Tiranë dhe UKT sh.a. nuk rezultoi të kenë marrë masa për planifikimin e investimeve të tilla që të minimizojnë shkarkimin e ujërave të ndotura urbane në lumin Lana.

Sipas KLSH-së, sistemi i kanalizimeve të qytetit të Tiranës është projektuar që prej vitit 1964 në mënyrë të tillë që ujërat e ndotura të shkarkohen drejtpërdrejt në lumin Lana.

Vetëm në segmentin e sistemuar të shtratit të lumit, nga Shkoza deri te "Pallati me Shigjeta", rezultojnë rreth 85 pika shkarkimi të kolektorëve.

"Sistemi i kanalizimeve të ujërave të qytetit të Tiranës është një sistem i kombinuar që përfshin ujërat e bardha dhe ato të përdorura, urbane dhe industriale. Që nga viti 1964, rrjeti i ujërave të ndotura të qytetit të Tiranës është projektuar dhe ndërtuar në mënyrë të tillë që ky sistem të derdhet në mënyrë të drejtpërdrejtë në lumin e Lanës. Nga UKT sh.a. bëhet me dije se numri i pikave të shkarkimit të kolektorëve që shkarkojnë në këtë lumë është afërsisht 85, sa i përket segmentit të sistemuar të shtratit të këtij lumi, nga Shkoza e deri tek 'Pallati me Shigjeta'", thuhet në raportin e KLSH-së.

larta të metaleve të rënda, materieve organike dhe ndotësve të tjerë fiziko-kimik.

Sistemi i kanalizimeve të ujërave të qytetit të Tiranës është një sistem i kombinuar që përfshin ujërat e bardha dhe ato të përdorura, urbane dhe industriale. Që nga viti 1964, rrjeti i ujërave të ndotura të qytetit të Tiranës është projektuar dhe ndërtuar në mënyrë të tillë që ky sistem të derdhet në mënyrë të drejtpërdrejtë në lumin e Lanës. Nga UKT sh.a. bëhet me dije se numri i pikave të shkarkimit të kolektorëve që shkarkojnë në këtë lumë është afërsisht 85, sa i përket segmentit të sistemuar të shtratit të këtij lumi, nga Shkoza e deri tek "Pallati me Shigjeta".

Raporti evidenton se Bashkia Tiranë dhe UKT sh.a. nuk kanë marrë masa të mjaftueshme për planifikimin e investimeve që do të minimizonin shkarkimin e ujërave të ndotura urbane në lumë. Investimet e UKT-së, sipas KLSH-së, kanë qenë të orientuara kryesisht drejt sektorit të furnizimit me ujë, në krahasim me rrjetin e kanalizimeve.

"Investimet e kryera nga UKT sh.a, si institucion varësie i Bashkisë Tiranë, kryesisht kanë qenë të orientuara më shumë në sektorin e furnizimit me ujë, në krahasim me sektorin e rrjetit të kanalizimeve. Bashkia Tiranë dhe UKT sh.a. nuk rezultoi të kenë marrë masa për planifikimin e investimeve të tilla që të minimizojnë shkarkimin e ujërave të ndotura urbane në lumin Lana", theksohet në raport.

Lana në Klasën V të gjendjes ekologjike

Një tjetër problem i evidentuar është monitorimi i pjesshëm i lumit nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit. Sipas raportit, nga katër stacionet e përcaktuara në Programin Kombëtar të Monitorimit të Mjedisit për lumin Lana, janë monitoruar vetëm dy.

Monitorimet janë përqendruar kryesisht te treguesit fiziko-kimikë, ndërsa gjatë viteve 2022–2023 është monitoruar edhe prania e metaleve të rënda.

Në raportet e gjendjes në mjedis, Lana është klasifikuar në Klasën V – "Gjendje e keqe", me vlera të larta të treguesve të tillë si nevoja biokimike për oksigjen, fosfori, amoniaku dhe nitrati. Sipas KLSH-së, edhe në monitorimin e vitit 2024, të dyja stacionet e monitoruara u klasifikuan në Klasën V.


"Në këtë drejtim, Agjencia Kombëtare e Mjedisit ka siguruar monitorimin e pjesshëm të treguesve mjedisorë në lumin e Lanës, duke monitoruar vetëm 2 nga 4 stacionet e përcaktuara në Programin Kombëtar të Monitorimit të Mjedisit për lumin Lana. Monitorimi i kryer nga AKM ka konsistuar kryesisht në treguesit fiziko-kimikë, ndërsa për vitet 2022-2023 është monitoruar edhe prezenca e metaleve të rënda. Në të gjithë Raportet e Gjendjes në Mjedis të publikuara nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit dhe nga të dhënat e monitorimeve të vëna në dispozicion nga AKM, lumi Lana konstatohet në Klasën V – Gjendje e keqe, ku shfaqen vlera përtej limiteve të përcaktuara të nevojës biokimike për oksigjen, fosforit, amoniakut, nitratesve, që dëshmojnë një nivel të lartë ndotjeje, të shkaktuar kryesisht nga shkarkimet e ujërave të ndotura urbane. Pavarësisht se këto raporte, përpos faktit që janë publike, vazhdimisht u janë dërguar institucioneve të qeverisjes qendrore e vendore, situata mjedimore në lumin Lana vijon të mbetet e pandryshuar, madje në monitorimin e vitit 2024 të dy stacionet u klasifikuan në Klasën V – Gjendje e keqe", nënvizon raportin i KLSH-së.

Në këtë drejtim, Agjencia Kombëtare e Mjedisit ka siguruar monitorimin e pjesshëm të treguesve mjedisorë në lumin e Lanës, duke monitoruar vetëm 2 nga 4 stacionet e përcaktuara në Programin Kombëtar të Monitorimit të Mjedisit për lumin Lana. Monitorimi i kryer nga AKM ka konsistuar kryesisht në treguesit fiziko-kimikë, ndërsa për vitet 2022-2023 është monitoruar edhe prezenca e metaleve të rënda. Në të gjithë Raportet e Gjendjes në Mjedis të publikuara nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit dhe nga të dhënat e monitorimeve të vëna në dispozicion nga AKM, lumi Lana konstatohet në Klasën V – Gjendje e keqe, ku shfaqen vlera përtej limiteve të përcaktuara të nevojës biokimike për oksigjen, fosforit, amoniakut, nitratesve, që dëshmojnë një nivel të lartë ndotjeje, të shkaktuar kryesisht nga shkarkimet e ujërave të ndotura urbane. Pavarësisht se këto raporte, përpos faktit që janë publike, vazhdimisht u janë dërguar institucioneve të qeverisjes qendrore e vendore, situata mjedimore në lumin Lana vijon të mbetet e pandryshuar, madje në monitorimin e vitit 2024 të dy stacionet u klasifikuan në Klasën V – Gjendje e keqe.

Sipas raportit, ndotja e lumit Lana lidhet kryesisht me shkarkimet e ujërave të ndotura urbane, por ndër faktorët e tjerë përmenden edhe mbetjet urbane e industriale, ndërhyrjet në shtratit e lumit, erozioni dhe dëmtimi i ekosistemit lumor.

KLSH vlerëson se eliminimi i shkarkimeve të ujërave të ndotura të patrajtuara do të kishte ndikim pozitiv në cilësinë e mjedisit, shëndetin publik dhe cilësinë e jetës së banorëve.

Për problematikat e evidentuara, KLSH ka dhënë rekomandime për institucionet përgjegjëse, me synim përmirësimin e menaxhimit të ujërave të ndotura dhe reduktimin e ndikimit të tyre në lumin Lana. /CNA



Të sugjeruara

Alarm mjedisor në Tiranë/ Lana pushtohet nga plehrat dhe inertet

"Katastrofë mjedisore" në Lanë/ Ujërat e zeza vijojnë të derdhen në lumë

KLSH gjen shkelje masive te mjedisi/ Falje e pajustificuar e gjobave, mosarkëtim i dhjetëra miliona lekëve

VIDEO/ Skandal te Kopshti Botanik, betonieret derdhin mbetjet në mes të zonës së banuar

Ermal Jauri në krye të AKSIK/ Nga skandali i agjencisë së punësimit, te drejtimi i sigurisë së informacionit

Industria e gjobëvënies/ Si përdoren lajmet e rreme për të sulmuar konkurrentët në biznes

"Të shkoj të heq krimbat"/ Me tumor në gji e skizofreni lihet pa kuruar, plaga i zë krimba

Pamjet e vjedhjes së kasafortave në banesa/ Hajduti thyen arrestin, kapet në flagrance

E filmuan duke u marrë mijëra euro, noterja dhunon burrin dhe gruan shtatzënë

Skandali me pasigurinë ushqimore/ Zyrtarët që lejuan në treg produkte me pesticide

SKANDALI/ Pasiguri ushqimore në Shqipëri, inspektorët lejojnë produkte me pesticide

Thellohet skandali në spitalin e Dibrës/ Shoferi "fantazmë", kunati i deputetes së PS-së

Pse Kadastra fsheh vjedhjen e pronave publike?

Idioti i Ramës në Kadastër sërish nuk kupton ligjin

Skandali në Spitalin e Dibrës/ Shoferi "fantazmë", rreth 4 muaj pa asnjë turn

SKANDAL/ Veliaj bllokoi pagat për punonjësit e Bashkisë së Tiranës

Aktivistja: Gent Progni ka kërcënuar me jetë një grup protestuesish

FOTOLAJM/ Masakër mjedisore tek Ura e Gjolës, institucionet shtetërore asnjë masë

Denoncoi skandalet në UMT/ Hakmarrja e Rektorit Draçini mbi Prof. Xhajankën, heshtja e Ministrisë së Arsimit thelloi konfliktin


Karrem apo mashtrim nga bankat me ofertat e kredive/ Rasti "OTP"

[editorial](#)

09:11 Editorial Bujar Leskaj

Të ndihmojmë SHISH-in të mbrojë shtetin nga krimi, dhe jo krimin nga shteti!!

CNA LIVESTREAM



Pamja këtu është e ri-koduar për ta futur në dokument. Artefakti autoritar është skedari WebP i ruajtur, dhe hash-i i tij është ai i shtypur te faqja e parë — pra dallimi është i verifikueshëm, jo i fshehur.