

Ky dokument nuk është prova. Prova janë bajtët e ruajtur: HTML-ja e faqes, pamja e saj, dhe zinxhiri i hash-eve që i lidh. Kjo dëshmi është paraqitja e tyre, e prodhuar automatikisht. Verifikohet me kodin më poshtë **pa na pyetur ne**.

ARTIKULLI

TITULLI	Trepça explains incident: 63 miners were trapped by a fault in the 35 kV system and emerged in two phases
ADRESA	https://albeu.com/english/trepca-explains-incident-63-miners-were-trapped-by-a-fault-in-the-35-kv-system-and-emerged-in-two-phases/1045556/
BURIMI	albeu.com
GJENDJA	online

KOHA


KAPUR NGA NE	8 tetor 2026, 09:12:47 UTC <i>Dritarja jonë e pasigurisë: ± 300 s — intervali me të cilin e kontrollojmë këtë burim.</i>
DEKLARUAR NGA PORTALI	8 tetor 2026, 09:12:07 UTC <i>Koha e deklaruar vjen nga pala që po vlerësohet. Ora jonë nuk preket prej saj, dhe të dyja shfaqen këtu të ndara.</i>

HASH-ET · SHA-256

PËRMBAJTJA	7f45636d300eac1b030399e49e03bebafeb1459c3cc47ae9c8dcf7753d3b81888
TEKSTI	4849801e494b7bc10822db8bdd4f6c7d26226aba28b2f433eefa55e9a7b3fa2a
PAMJA	bfb9a3a0b88ed54bcca647a333f99d98829043a85f88080d934f9542c4ebf71d

ZINXHIRI I PROVËS

KJO HYRJE	bcfe1aaac87760a9b869bc16aba2a549e3306d02606fae65cbc4bef468356b81
E MËPARSHMJA	—
RRËNJA MERKLE	—
ANKORIMI	nuk është ankoruar ende <i>Kjo hyrje nuk është përfshirë ende në asnjë pemë Merkle të dërguar. Zinxhiri i hash-eve provon rendin dhe integritetin; koha jo.</i>



SKANOJE PËR TA VERIFIKUAR

Kodi të nxjerr te eksploruesi i STAMLES. Ai regjistër nuk është yni: nëse serveri ynë bie nesër, vula mbetet aty ku është.

Faqja tregon njërën nga tri gjendjet — **nuk u gjet, në radhë**, ose **e konfirmuar** me bllokun, rrënjën Merkle dhe transaksionin në Polygon. Krahazo hash-in që gjen atje me atë të shtypur më lart: nëse përputhen, kjo kapje ekzistonte para asaj ore, dhe ne nuk mund ta kishim ndryshuar pas saj.

<https://scan.stamles.eu/verify/bcfe1aaac87760a9b869bc16aba2a549e3306d02606fae65cbc4bef468356b81>

PAMJA E FAQES

Renderuar nga HTML-ja jonë e ruajtur, jo nga rrjeti. **Riprodhon kopjen tonë, jo pamjen e atëhershme:** stilet dhe imazhet e largëta mund të mos ekzistojnë më ose të kenë ndryshuar.

Motori: chromium-stored+assets · dritarja 1280×1024 px

Trepça explains incident: 63 miners were trapped by a fault in the 35 kV system and emerged in two phases



Trepça has provided an explanation of the incident in which 63 miners were trapped inside a mine. According to the official statement, the cause was a fault that occurred yesterday at the Tunnel Transformer, specifically in the 35 kV system, resulting in a complete power outage at the Trepça Flotation Mine in Stan Tërg and the Flotation Unit.

Trepça's statement said that, following the power outage, 54 miners managed to reach the surface using the emergency stairs. Another nine miners remained inside the mine until the power supply was restored.

"Electricity for the Trepça Flotation Mine in Stan Tërg was restored at 02:30, while the nine remaining miners reached the surface at 02:50. After the power situation was normalized, the first shift began work in the mine without any problems. However, the Flotation Unit remains out of operation due to the damage caused by the fault in the 35 kV transformer," the statement said, among other things.

The Trepça official statement also emphasized the following:

"On 07.10.2026, at around 19:30, a fault occurred at the Tunnel Transformer, specifically in the 35 kV system, interrupting the electricity supply to the Trepça Flotation Mine in Stan Tërg and the Flotation Unit."

"At the time of the fault, a total of 63 miners were in the mine. They were part of the second shift, which was scheduled to end at 23:00."

"Following the power outage: 54 miners reached the surface via the emergency stairs, while the other nine miners remained inside until the power supply was restored."

të fundit /




Gjendet një trup i dekompozuar në Zhejë të Kurbinit, dyshohet ...



Agron Bajrami caktohet përfaqësuesi kryesor i Kosovës në dialogun...



Teuta synon të ruajë ritmin, Skënderbeu përballet me "murin" ...



Ramon Vega hyn në garë për kreun e FIFA-s dhe përballet me Gia...



Kuvendi rrëzon kërkesën e PD-së për debat mbi ish-...



Trepça sqaron ngjarjen: 63 minatorë u bllokuan nga avaria në sistemi...



Berisha në Kuvend: Socialistët janë bërë bashkëfajtorë në...



ARTIKULL JOETIK?

Esim for Global | Esim for Europe | Esim for Caribbean | Esim for USA | Esim for Italy | Esim for Spain | Esim for Turkey | Esim for Germany | Esim for Greece | Esim for Asia | Esim for World Cup 2026 | Esim for Saudi Arabia | Esim for Egypt | Esim for United Arab Emirates | Esim for Balkans | Esim for Morocco | Esim for China | Esim for United Kingdom | Esim for Africa | Esim for Latin America | Esim for GCC Gulf Cooperation Council | Esim for Middle East | Esim for South America | Esim for Canada | Esim for Mexico | Esim for Japan | Esim for Albania | Esim for Kosovo | Esim for Switzerland | Esim for Tunisia | Esim for South Africa | Esim for Algeria | Esim for Portugal | Esim for Brazil | Esim for Argentina | Esim for Colombia | Esim for Hong Kong | Esim for Thailand | Esim for Macau | Esim for Malaysia | Esim for Vietnam | Esim for South Korea | Esim for Austria | Esim for Netherlands | Esim for Australia | Esim for Russia | Esim for India | Esim for Chile | Esim for Peru | Esim for Poland | Esim for North Macedonia | Esim for Sweden | Esim for Finland | Esim for Norway | Esim for Belgium

"The electricity supply to the Trepça Flotation mine in Stan i Erg was restored at 02:30, while the nine miners reached the surface at 02:50."

"Immediately after the power was restored, the first shift resumed work normally in the mine."

"On the other hand, the Flotation Unit remains inoperative due to the damage caused by the fault in the 35 kV transformer."

"Technical teams are currently working to repair the fault, including the inspection and replacement of five 6.3 kV protective fuses, as well as other components of the electrical installation."

"The repair process has been slowed by a shortage of spare parts in the warehouse, which are currently unavailable in stock."

"Once the repairs have been completed and all technical and safety checks have been carried out, the electricity supply will be fully restored and the Flotation Unit will resume operations."


"We remain committed, with all our capacities, sparing nothing within our knowledge and capabilities, to restoring the situation to normal. You will be informed in a timely manner about further developments and the completion of the repair work," Trepça's statement concluded.

Shtuar më 8.10.2026 11:12

Tags: Kosovo , management , miners , Trepça



Hoxha: Initiative for Special Court law aims at equality, not interference in justice



Nikolloski: Rising air traffic brings Macedonia closer to 4 million passengers




SDSM: Government is revising the budget again due to a lack of funds for...



LAMM: Traffic is flowing normally, with no long waits at border crossings



Albchrome poisoned Elbasan with hazardous waste, 320 tonnes of toxic...



Tirana International Airport and NTA strengthen cooperation to promote...



Italy, 13-year-old dies two days after suffering cardiac arrest



Snowfall returns, meteorologist Tanja Porja warns of at-risk areas



© 2003 - 2026 Albeu Online Media. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara!

Kërko...

Kërko

Kryesore

Erion Veliaj
Free Esim
Zgjedhjet 2025
Belinda Balluku
SPAK
Kombëtarja

Kategori

Lifestyle
Showbiz
Tech
Shëndetësi
Argetim
Enciklopedi

Linqet

Live tv shqiptare
Moti në Shqipëri
Travel
Horoskopi
Livescore
News from Albania

Tags

Edi Rama
Albania News
Kosovo news
Piranjat
gazeta, tv, portale
Sali Berisha

Moti

Moti në Tiranë
Moti në Prishtinë
Moti në Shkup
Moti në Durrës
Moti në Prizren
Moti në Tetovë

Pamja këtu është e ri-koduar për ta futur në dokument. Artefakti autoritar është skedari WebP i ruajtur, dhe hash-i i tij është ai i shtypur te faqja e parë — pra dallimi është i verifikueshëm, jo i fshehur.