

Ky dokument nuk është prova. Prova janë bajtët e ruajtur: HTML-ja e faqes, pamja e saj, dhe zinxhiri i hash-eve që i lidh. Kjo dëshmi është paraqitja e tyre, e prodhuar automatikisht. Verifikohet me kodin më poshtë **pa na pyetur ne**.

ARTIKULLI

TITULLI	Si ndodhi shpërthimi në karburantin “Eida” në Tiranë, 3 punonjës në spital, godina 1 katëshe e shembur – Vizion Plus
ADRESA	https://www.vizionplus.tv/si-ndodhi-shperthimi-ne-karburantin-eida-ne-tirane-3-punonjes-ne-spital-godina-1-kateshe-e-shembur/
BURIMI	vizionplus.tv
GJENDJA	edited

KOHA


KAPUR NGA NE	9 shtator 2026, 09:26:46 UTC <i>Dritarja jonë e pasigurisë: ± 300 s — intervali me të cilin e kontrollojmë këtë burim.</i>
DEKLARUAR NGA PORTALI	9 shtator 2026, 09:25:00 UTC <i>Koha e deklaruar vjen nga pala që po vlerësohet. Ora jonë nuk preket prej saj, dhe të dyja shfaqen këtu të ndara.</i>

HASH-ET · SHA-256

PËRMBAJTJA	e4bf46c199c6316c1214a37809e0a42fba289b62071d11954bd3d8a24c96f13a
TEKSTI	f77646682031871169105b51c640883131366689ccc398d1a9be3c168fd1fb36
PAMJA	40455d6a287c86c6238b8d4e5dc4d06c101969e0a008582c766f7fa584dba15f

ZINXHIRI I PROVËS

KJO HYRJE	8eacdc0775a2b1f5205e6d3fc5dc415a52a1b549815694fa64fdb0c6b1b11884
E MËPARSHMJA	694d0fcba1636eedc720225195e535a8ca74f2fe5d2b41c34c10af45c95ccb3a
RRËNJA MERKLE	—
ANKORIMI	nuk është ankoruar ende <i>Kjo hyrje nuk është përfshirë ende në asnjë pemë Merkle të dërguar. Zinxhiri i hash-eve provon rendin dhe integritetin; koha jo.</i>



SKANOJE PËR TA VERIFIKUAR

Kodi të nxjerr te eksploruesi i STAMLES. Ai regjistër nuk është yni: nëse serveri ynë bie nesër, vula mbetet aty ku është.

Faqja tregon njërën nga tri gjendjet — **nuk u gjet**, **në radhë**, ose **e konfirmuar** me bllokun, rrënjën Merkle dhe transaksionin në Polygon. Krahajo hash-in që gjen atje me atë të shtypur më lart: nëse përputhen, kjo kapje ekzistonte para asaj ore, dhe ne nuk mund ta kishim ndryshuar pas saj.

<https://scan.stamles.eu/verify/8eacdc0775a2b1f5205e6d3fc5dc415a52a1b549815694fa64fdb0c6b1b11884>

PAMJA E FAQES

Renderuar nga HTML-ja jonë e ruajtur, jo nga rrjeti. **Riprodhon kopjen tonë, jo pamjen e atëhershme:** stilet dhe imazhet e largëta mund të mos ekzistojnë më ose të kenë ndryshuar.

Motori: chromium-stored+assets · dritarja 1280×1024 px



Shpërthimi u shkaktua nga një bombol e pikës së karburantit, e për pasojë u shemb një godinë njëkatëshe.

Fatmirësisht nga shpërthimi nuk pati viktima.

Mirëpo, si pasojë e shpërthimit u lënduan 3 punonjës të karburantit. Në momentin e shpërthimit kanë qenë duke furnizuar me gaz një automjet.

“Tek “Brryli”, në një karburant, dyshohet se ka shpërthyer një bombol gazi, gjatë kohës që po furnizohej me karburant një automjet.

Si pasojë, janë dëmtuar 3 persona, punonjës të karburantit, të cilët janë dërguar në spital për mjekim, jashtë rrezikut për jetën.

Grupi hetimor vijon punën për sqarimin e rrethanave të rastit”, thuhej në njoftimin e policisë.

Si paraqitet gjendja e të lënduarve?

Ministria e Shëndetësisë ka dhënë informacion zyrtar për gjendjen e të lënduarve.

“Tre personat e dëmtuar si pasojë e shpërthimit të ndodhur në një karburant pranë zonës së “Brrylit”, Tiranë, janë paraqitur për trajtim mjekësor në Spitalin Universitar të Traumës.

Pacientët V. H., R. A. dhe A. XH. ndodhen në gjendje shëndetësore të stabilizuar dhe janë nën kujdesin e ekipit mjekësor të Spitalit Universitar të

5 Zgjedhjet vendore/ Bëni votë në Tiranë në favor të një partie politike...

NEWSLETTER

Përmbledhja e ditës në e-mail

emëlli juaj

Abonohu

Traumës.

Aktualisht, po kryhen ekzaminimet e nevojshme dhe vlerësimi i mëtejshëm i gjendjes së tyre shëndetësore, në përputhje me protokollet mjekësore", thuhet në njoftim.

Edhe Shkëlqim Goxhaj, drejtori i Zjarrfikëses në Tiranë dha detaje në lidhje me shpërthimin bombolës së gazit në pikën e karburantit të zona e Brrylit.

Goxhaj tha se shpërthimi ka ndodhur në zyrat e kompanisë. Ai shtoi se shkak dyshohet rrjedhja e gazit. Shtoi se çdo gjë është vënë nën kontroll për pak minuta.

"Shpërthimi ka ndodhur në zyrën e karburantit. Ka pasur edhe flakë. Kjo ka ndodhur nga shpërthimi. Menjëherë shërbimet zjarrfikëse kanë mbyllur rrjedhjen e gazit. Shkak për ngjarjen është rrjedhja e gazit. Në pak minuta, janë izoluar flakët dhe situata u vendos nën kontroll. Masa e flakëve nuk ka qenë shumë e madhe", tha Goxhaj.

Një tjetër version paraprak vjen nga Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial. Pas verifikimeve në vendin e ngjarjes, ISHTI përjashtoi shpërthimin e depozitave të karburantit dhe ngriti dyshimin se zjarri mund të ketë nisur nga një automjet brenda territorit të stacionit dhe më pas të jetë shoqëruar me shpërthim.

"Nga vlerësimi paraprak i grupit të inspektimit të ISHTI-t në stacionin e shitjes me pakicë të karburanteve "Skënderi G" sh.p.k., me vendndodhje të Brryli, Tiranë, rezultoi se nuk ka pasur shpërthim të rezervuarëve të karburanteve. Dyshohet se zjarri ka nisur nga një automjet në territorin e stacionit të karburanteve, i cili është shoqëruar edhe me eksplozion" tha ISHTI në një reagim paraprak nga mediat.



Redaksia Web

Gazetar/e · Vizion Plus · Redaksia e Vizion Plus.

[Të gjithë artikujt](#)

Vazhdo të lexosh



VENDI

Gjirokastër/ Flakët pranë stallave të...

Xhuljana
Zhuleku

Dje
22:27



VENDI

Laçi triumfon ndaj Villaznisë, kurbinasit...

Xhuljana
Zhuleku

Dje
20:40



VENDI

Përfshihet nga flakët banesa në Fushë-...

Xhuljana
Zhuleku

Dje
20:18



Vizion Plus është një nga televizionet kryesore kombëtare në Shqipëri — lajme, programe, seriale dhe sport, drejtpërdrejt dhe on demand, 24 orë në ditë, kudo që je.

Lajme

Politikë
Bota
Vendi
Kronikë
Lifestyle

Programe

Programe
Seriale
Guida TV
Video
Ekipi i Vizion Plus

Rrjeti

Rreth nesh
Karriera
Kontakt
Reklamo me ne
Dërgo lajmin tënd

Ligjore

Kushtet e përdorimit
Privatësia
Cookies
Politika editoriale

Pamja këtu është e ri-koduar për ta futur në dokument. Artefakti autoritar është skedari WebP i ruajtur, dhe hash-i i tij është ai i shtypur te faqja e parë — pra dallimi është i verifikueshëm, jo i fshehur.