

Ky dokument nuk është prova. Prova janë bajtët e ruajtur: HTML-ja e faqes, pamja e saj, dhe zinxhiri i hash-eve që i lidh. Kjo dëshmi është paraqitja e tyre, e prodhuar automatikisht. Verifikohet me kodin më poshtë **pa na pyetur ne**.

ARTIKULLI

TITULLI	Shpërthimi i karbuarntit në Sarandë, plagosen dy punonjësit
ADRESA	https://joq-albania.com/artikull/1394816.html
BURIMI	joq-albania.com
GJENDJA	online

KOHA


KAPUR NGA NE	29 shtator 2026, 11:43:53 UTC <i>Dritarja jonë e pasigurisë: ± 900 s — intervali me të cilin e kontrollojmë këtë burim.</i>
LEXUAR NGA FAQJA	29 shtator 2026, 11:39:00 UTC <i>Portali nuk e deklaroi datën në asnjë formë makinë-lexueshme; kjo është ora e shkruar për njeriun, e lexuar nga faqja me meto dën text_date. Dritarja: 29 shtator 2026, 11:38:00 UTC → 29 shtator 2026, 11:40:00 UTC. Kalon nga një rregull i yni që mund t ë gabojë, prandaj shfaqet si e lexuar dhe jo si e deklaruar.</i>

HASH-ET · SHA-256

PËRMBAJTJA	e3043ca4f928f9e729d2aef8e024e6f50dd5712fa7ddd146f52f291165f2a279
TEKSTI	25de33498e8ab214a0fcc4be9ad3a6585d0f7016a0a94e6490c8e68e92055a06
PAMJA	928402af97d8000ff78bdbb9b8f27041a8431f9604b942abaf2fa812e87ebcc1

ZINXHIRI I PROVËS

KJO HYRJE	075625369a785b1e838defc8a805dad4dd7d0d6a9e3a00450c23c44d8fe7f9f2
E MËPARSHMJA	—
RRËNJA MERKLE	5a00511fec2dd72c79527889eef91c0b757bfc2cb84c819aee6ec0978e94e200
ANKORIMI	submitted — dërguar, ende pa bllok <i>Deri te blloku, kjo provon integritetin, jo kohën.</i>



SKANOJE PËR TA VERIFIKUAR

Kodi të nxjerr te eksploruesi i STAMLES. Ai regjistër nuk është yni: nëse serveri ynë bie nesër, vula mbetet aty ku është.

Faqja tregon njërën nga tri gjendjet — **nuk u gjet**, **në radhë**, ose **e konfirmuar** me bllokun, rrënjën Merkle dhe transaksionin në Polygon. Krahajo hash-in që gjen atje me atë të shtypur më lart: nëse përputhen, kjo kapje ekzistonte para asaj ore, dhe ne nuk mund ta kishim ndryshuar pas saj.

<https://scan.stamles.eu/verify/075625369a785b1e838defc8a805dad4dd7d0d6a9e3a00450c23c44d8fe7f9f2>

PAMJA E FAQES

Renderuar nga HTML-ja jonë e ruajtur, jo nga rrjeti. **Riprodhon kopjen tonë, jo pamjen e atëhershme:** stilet dhe imazhet e largëta mund të mos ekzistojnë më ose të kenë ndryshuar.

Motori: chromium-stored+assets · dritarja 1280×1024 px

Shpërthimi i karburantit në Sarandë, plagosen dy punonjësit

Shkruar nga: I Cani | Publikuar më: 29.09.2026, 13:39



Share



Share



Një shpërthim i fortë ka tronditur ditën e sotme një pikë karburanti në Sarandë, duke lënë të plagosur dy persona.

Të plagosur kanë mbetur Fatmir Pema, 39 vjeç, i cili ka pësuar djegie në trup, si dhe Florian Bica, 27 vjeç, i cili është transportuar në spital për të marrë ndihmë mjekësore pas tronditjeve të shkaktuara nga shpërthimi.

Të dy personat raportohet se janë punonjës mirëmbajtjeje në pikën e karburantit ku ndodhi ngjarja.

Ende nuk dihen rrethanat dhe shkaku i shpërthimit, ndërsa pritet që hetimet të zbardhin se çfarë e shkaktoi incidentin.

Ky është shpërthimi i dytë i regjistruar në një pikë karburanti brenda pak javësh. Më 9 shtator, një tjetër shpërthim ndodhi në një pikë karburanti në zonën e Bërrylit në Tiranë.

FACT CHECK: Synimi i JOQ Albania është t'i paraqesë lajmet në mënyrë të saktë dhe të drejtë. Nëse ju shikoni diçka që nuk shkon, jeni të lutur të na e [raportoni këtu](#).

JOQ Sondazh
KLIKO PËR TË VOTUAR



Më të Lexuarat



ARTIKULL JOETIK?

TË NGJASHME

Më të fundit



Dërgo materialin tënd këtu >

[Puno me ne!](#)[Marketing](#)[Politika e privatësisë](#)[Rreth Nesh](#)[Kushtet e përdorimit](#)[Kontakt](#)

Pamja këtu është e ri-koduar për ta futur në dokument. Artefakti autoritar është skedari WebP i ruajtur, dhe hash-i i tij është ai i shtypur te faqja e parë — pra dallimi është i verifikueshëm, jo i fshehur.