

Ky dokument nuk është prova. Prova janë bajtët e ruajtur: HTML-ja e faqes, pamja e saj, dhe zinxhiri i hash-eve që i lidh. Kjo dëshmi është paraqitja e tyre, e prodhuar automatikisht. Verifikohet me kodin më poshtë **pa na pyetur ne**.

ARTIKULLI

TITULLI	DETAJE nga shpërthimi tragjik në Athinë/ Si u shemb ndërtesa ku humbën jetën 3 shqiptarë
ADRESA	https://boldnews.al/2026/10/01/detaje-nga-shperthimi-tragjik-ne-athine-si-u-shemb-nderte-sa-ku-humben-jeten-3-shqiptare/
BURIMI	boldnews.al
GJENDJA	online

KOHA


KAPUR NGA NE	1 tetor 2026, 07:51:26 UTC <i>Dritarja jonë e pasigurisë: ± 300 s — intervali me të cilin e kontrollojmë këtë burim.</i>
DEKLARUAR NGA PORTALI	1 tetor 2026, 07:50:06 UTC <i>Koha e deklaruar vjen nga pala që po vlerësohet. Ora jonë nuk preket prej saj, dhe të dyja shfaqen këtu të ndara.</i>

HASH-ET · SHA-256

PËRMBAJTJA	56dabb5c18df9266f47e707fae55cb6a930d679a0dfe96a985849d67ea47f935
TEKSTI	563cfc1f4d5ba79851ad5232e72240305cf7844ab49c982efcf0c2181b70b266
PAMJA	3064a68a32fd1d5ef41f79d360b1b41459a03788d65ff6ad07c98ac5a5733c2c

ZINXHIRI I PROVËS

KJO HYRJE	75773bd179ad384655f16e72b903680c2ec8cd05be247a15646c013b9b4e1584
E MËPARSHMJA	—
RRËNJA MERKLE	—
ANKORIMI	nuk është ankoruar ende <i>Kjo hyrje nuk është përfshirë ende në asnjë pemë Merkle të dërguar. Zinxhiri i hash-eve provon rendin dhe integritetin; koha jo.</i>



SKANOJE PËR TA VERIFIKUAR

Kodi të nxjerr te eksploruesi i STAMLES. Ai regjistër nuk është yni: nëse serveri ynë bie nesër, vula mbetet aty ku është.

Faqja tregon njërën nga tri gjendjet — **nuk u gjet**, **në radhë**, ose **e konfirmuar** me bllokun, rrënjën Merkle dhe transaksionin në Polygon. Krahazo hash-in që gjen atje me atë të shtypur më lart: nëse përputhen, kjo kapje ekzistonte para asaj ore, dhe ne nuk mund ta kishim ndryshuar pas saj.

<https://scan.stamles.eu/verify/75773bd179ad384655f16e72b903680c2ec8cd05be247a15646c013b9b4e1584>

PAMJA E FAQES

Renderuar nga HTML-ja jonë e ruajtur, jo nga rrjeti. **Riprodhon kopjen tonë, jo pamjen e atëhershme:** stilet dhe imazhet e largëta mund të mos ekzistojnë më ose të kenë ndryshuar.

Motori: chromium-stored+assets · dritarja 1280×1024 px

Fillimi > AKTUALITET

DETAJE nga shpërthimi tragjik në Athinë/ Si u shemb ndërtesa ku humbën jetën 3 shqiptarë

09:50 : 01/10/2026 në AKTUALITET, KRONIKE, RAJONI



Detaje të reja janë zbardhur nga hetimi për shpërthimin tragjik në rrugën Lysikratous, në zonën e Plakës në Athinë, ku humbën jetën **tre shqiptarë dhe tre persona të tjerë**.

Në fokusin e hetuesve është edhe vetë ndërtesa që u shemb pas shpërthimit. Sipas të dhënave të bëra publike, ajo ishte ndërtuar me leje në vitin **1979** dhe nuk ishte e klasifikuar si monument apo objekt i mbrojtur.

Fakti që ndërtesa daton në një periudhë kur zbatoheshin standarde të ndryshme teknike po shqyrtohet tashmë nga ekspertët, për të përcaktuar nëse karakteristikat e saj strukturore kanë ndikuar në përmasat e dëmeve dhe në shembjen e objektit pas shpërthimit.

Dyshimet për rrjedhje gazi

Autoritetet greke vijojnë hetimet për të përcaktuar shkaku në shpërthimit. Fokus i kryesor është vendosur te një apartament në katin e dytë, ku dyshohet se mund të ketë pasur **rrjedhje të gazit natyror**.


Lexo edhe:

[Përleshje mes shqiptarëve dhe algjerianëve në burgun grek, 6 të plagosur](#)[Bizhuteri të kontrabanduara në Korçë, procedohen 2 tregtarët /EMRAT](#)

Megjithatë, deri në këtë fazë nuk ka një përfundim zyrtar mbi shkaku në shpërthimit dhe as mbi arsyet që çuan në shembjen e ndërtesës.

Lefteris Avramidis, zëvendëssekretar i Shoqatës së Inxhinierëve Civilë dhe anëtar i Komitetit të Rregullores së Ndërhyrjeve, ka deklaruar se të dhënat mbi statusin dhe karakteristikat e ndërtesës janë ende duke u verifikuar.

TË GJITHA



DETAJE nga shpërthimi tragjik në Athinë/ Si u shemb ndërtesa ku humbën jetën 3 shqiptarë

09:50 : 01/10/2026



Tentoi të vriste të atin, dënohet me burg shqiptari në Itali

09:41 : 01/10/2026



Drafti i qeverisë për Kodin e Procedurës Penale "rrezikon sterilizimin e SPAK"

09:29 : 01/10/2026



"Jo në emrin tim", sërish protestë në Prishtinë kundër vendimit të Hagës

09:13 : 01/10/2026



Raporti për klimën e investimeve në Shqipëri/ DASH: Shqetësim korrupsioni, krimi i organizuar e pastrimi i parave

08:59 : 01/10/2026



Pse është i vështirë ndryshimi i Ligjit për Specialen dhe çfarë ndikimi mund të kishte

08:44 : 01/10/2026



Skandali i SHISH/ Konferenca e Kryetarëve shqyrton sot kërkesën e PD për mocion me debat

08:35 : 01/10/2026

Sipas tij, ndërtesat e ndërtuara në atë periudhë kërkojnë vëmendje të veçantë, pasi standardet teknike të vitit 1979 ndryshojnë nga ato të përdorura në ndërtimet e sotme.

Çfarë mund të ketë ndikuar në shembje?

Eksperti përmend disa karakteristika të ndërtesave të asaj periudhe, përfshirë përdorimin e çelikut të butë dhe të lëmuar, elementët fiksues më të rrallë, si dhe trashësi më të vogla të pllakave dhe kolonave.

Këta faktorë, të kombinuar me **muraturën e rëndë** të ndërtesës, mund të kenë ndikuar në mënyrën se si struktura reagoi ndaj forcës së shpërthimit.

Megjithatë, kjo mbetet një vlerësim paraprak. Shkaqet e sakta të shembjes dhe përgjegjësitë përkatëse do të përcaktohen vetëm pas përfundimit të hetimit teknik dhe ekspertizave.

Hetimi do të përcaktojë shkakun e tragjedisë


Pas ngjarjes, është rikthyer në vëmendje edhe siguria e ndërtesave të vjetra në zonat e dendura urbane të Athinës. Ekspertët kërkojnë kontrolle më sistematike të strukturave të vjetra, veçanërisht të objekteve që mund të paraqesin rrezik më të lartë.

Ndër masat e propozuara është edhe instalimi i **detektorëve të gazit** në ndërtesat që përdorin gaz natyror, me qëllim identifikimin në kohë të rrjedhjeve.

Në vijim, hetuesit pritet të analizojnë dokumentacionin e ndërtesës, projektin, materialet e përdorura dhe dëmet e shkaktuara nga shpërthimi. Ekspertizat do të ndihmojnë në përcaktimin nëse shembja u shkaktua vetëm nga fuqia e shpërthimit apo nëse struktura kishte edhe dobësi të mëparshme.

Etiketa: [Greqi](#) [hetime](#) [shpërthim](#) [shqiptare](#)

Lajme të lidhura



Përleshje mes shqiptarëve dhe algjerianëve në burgun grek, 6 të plagosur

11:27 : 30/09/2026



Bizhuteri të kontrabanduara në Korçë, procedohen 2 tregtarët /EMRAT

10:41 : 30/09/2026



EMRAT/ Kush janë pronarët e lokalit që ju vendos tritol në Durrës, çfarë filmuan kamerat e sigurisë

10:36 : 30/09/2026



Kapen duke punuar në plantacion kanabisi, dënohen me burg dy shqiptarët në Gjermani

10:10 : 30/09/2026



Tritol lokalit në Flakë të Durrësit, detajet

09:28 : 30/09/2026



Nga Balluku te AKSHI e SHISH/ Dosjet e VIP-ave në SPAK, DW: Kush e parandalon këtë fenomen

08:38 : 30/09/2026

BOLD NEWS

RRETH NESH

Boldnews.al mbetet zgjedhja e parë për një lexues i cili kërkon të informohet me saktësi për një lajm. Misioni jonë kryesor është paanshëmëria dhe profesionalizmi dhe për këtë janë të punësuar gazetarët më të mirë në tregun mediatik.

Na kontakto:

NA NDIQ

[f](#) [ig](#) [yt](#)



Pamja këtu është e ri-koduar për ta futur në dokument. Artefakti autoritar është skedari WebP i ruajtur, dhe hash-i i tij është ai i shtypur te faqja e parë — pra dallimi është i verifikueshëm, jo i fshehur.