

Ky dokument nuk është prova. Prova janë bajtët e ruajtur: HTML-ja e faqes, pamja e saj, dhe zinxhiri i hash-eve që i lidh. Kjo dëshmi është paraqitja e tyre, e prodhuar automatikisht. Verifikohet me kodin më poshtë **pa na pyetur ne**.

ARTIKULLI

TITULLI	Shpërthimi tragjik në Athinë/ Si u shemb ndërtesa ku humbën jetën 3 shqiptarë - REPORT.AL
ADRESA	https://report.al/shperthimi-tragjik-ne-athine-si-u-shemb-ndertesa-ku-humben-jeten-3-shqiptare/
BURIMI	report.al
GJENDJA	online

KOHA


KAPUR NGA NE	1 tetor 2026, 14:02:32 UTC <i>Dritarja jonë e pasigurisë: ± 900 s — intervali me të cilin e kontrollojmë këtë burim.</i>
DEKLARUAR NGA PORTALI	1 tetor 2026, 13:50:26 UTC <i>Koha e deklaruar vjen nga pala që po vlerësohet. Ora jonë nuk preket prej saj, dhe të dyja shfaqen këtu të ndara.</i>

HASH-ET · SHA-256

PËRMBAJTJA	cc682263943a7ce21a6b3edfa93d0cee1349a91bd445d24298d6eaac81a1b80d
TEKSTI	563cfc1f4d5ba79851ad5232e72240305cf7844ab49c982efcf0c2181b70b266
PAMJA	3e117e7f341eaefd2b68c35577c7a9f3ed02f4fe8870dc160f53f5af00108985

ZINXHIRI I PROVËS

KJO HYRJE	06c8604e08dfcfc4a3df5f4104815a4e568842f20d336d4eeba6279a855fb992
E MËPARSHMJA	—
RRËNJA MERKLE	fab1f1b25c159ebf2985728070bda8cbe1b70f05603e59d6a61476f400e7cd43
ANKORIMI	submitted — dërguar, ende pa bllok <i>Deri te blloku, kjo provon integritetin, jo kohën.</i>



SKANOJE PËR TA VERIFIKUAR

Kodi të nxjerr te eksploruesi i STAMLES. Ai regjistër nuk është yni: nëse serveri ynë bie nesër, vula mbetet aty ku është.

Faqja tregon njërën nga tri gjendjet — **nuk u gjet**, **në radhë**, ose **e konfirmuar** me bllokun, rrënjën Merkle dhe transaksionin në Polygon. Krahazo hash-in që gjen atje me atë të shtypur më lart: nëse përputhen, kjo kapje ekzistonte para asaj ore, dhe ne nuk mund ta kishim ndryshuar pas saj.

<https://scan.stamles.eu/verify/06c8604e08dfcfc4a3df5f4104815a4e568842f20d336d4eeba6279a855fb992>

PAMJA E FAQES


Renderuar nga HTML-ja jonë e ruajtur, jo nga rrjeti. **Riprodhon kopjen tonë, jo pamjen e atëhershme:** stilet dhe imazhet e largëta mund të mos ekzistojnë më ose të kenë ndryshuar.

Motori: chromium-stored+assets · dritarja 1280×1024 px

Home Aktualitet

Shpërthimi tragjik në Athinë/ Si u shemb ndërtesa ku humbën jetën 3 shqiptarë

by editor — October 1, 2026 in Aktualitet, Kronikë

0
SHARES

Share on Facebook

X Share on Twitter

Detaje të reja janë zbardhur nga hetimi për shpërthimin tragjik në rrugën Lysikratous, në zonën e Plakës në Athinë, ku humbën jetën **tre shqiptarë dhe tre persona të tjerë**.

Në fokusin e hetuesve është edhe vetë ndërtesa që u shemb pas shpërthimit. Sipas të dhënave të bëra publike, ajo ishte ndërtuar me leje në vitin **1979** dhe nuk ishte e klasifikuar si monument apo objekt i mbrojtur.

Fakti që ndërtesa daton në një periudhë kur zbatoheshin standarde të ndryshme teknike po shqyrtohet tashmë nga ekspertët, për të përcaktuar nëse karakteristikat e saj strukturore kanë ndikuar në përmasat e dëmeve dhe në shembjen e objektit pas shpërthimit.

Dyshimet për rrjedhje gazi

Autoritetet greke vijojnë hetimet për të përcaktuar shkakun e shpërthimit. Fokus i kryesor është vendosur te një apartament në katin e dytë, ku dyshohet se mund të ketë pasur **rrjedhje të gazit natyror**.

Megjithatë, deri në këtë fazë nuk ka një përfundim zyrtar mbi shkakun e shpërthimit dhe as mbi arsyet që çuan në shembjen e ndërtesës.

Lefteris Avramidis, zëvendëssekretar i Shoqatës së Inxhinierëve Civilë dhe anëtar i Komitetit të Rregullores së Ndërhyrjeve, ka deklaruar se të dhënat mbi statusin dhe karakteristikat e ndërtesës janë ende duke u verifikuar.

Sipas tij, ndërtesat e ndërtuara në atë periudhë kërkojnë vëmendje të veçantë, pasi standardet teknike të vitit 1979 ndryshojnë nga ato të përdorura në ndërtimet e sotme.

Çfarë mund të ketë ndikuar në shembje?

Eksperti përmend disa karakteristika të ndërtesave të asaj periudhe, përfshirë përdorimin e çelikut të butë dhe të lëmuar, elementët fiksues më të rrallë, si dhe trashësi më të vogla të pllakave dhe kolonave.

Këta faktorë, të kombinuar me **muraturën e rëndë** të ndërtesës, mund të kenë ndikuar në mënyrën se si struktura reagoi ndaj forcës së shpërthimit.

Megjithatë, kjo mbetet një vlerësim paraprak. Shkaqet e sakta të shembjes dhe përgjegjësitë përkatëse do të përcaktohen vetëm pas përfundimit të hetimit teknik dhe ekspertizave.

Hetimi do të përcaktojë shkakun e tragjedisë

Pas ngjarjes, është rikthyer në vëmendje edhe siguria e ndërtesave të vjetra në zonat e dendura urbane të

TË FUNDIT

Shpërthimi tragjik në Athinë/
Si u shemb ndërtesa ku
humbën jetën 3 shqiptarë

OCTOBER 1, 2026

Para dhe pas luftës, sa para
nga paga nevojitet për të
mbushur serbatorin me naftë?

OCTOBER 1, 2026

Tension në Kosovë,
protestuesit bllokojnë eskortën
e Ursula von der Leyen

OCTOBER 1, 2026

Skandali me videot e VIP-ave/
Ekspertja e IT-së: Identifikova
edhe personazhe të politikës...

OCTOBER 1, 2026

Shoqata e Prokurorëve kundër
draftit të qeverisë: Dobëson
luftën kundër korrupsionit

OCTOBER 1, 2026

Prosti*ucion në apartamentet e
Tiranës, arrestohen 5 vajza

OCTOBER 1, 2026

Rama mohan sot nxjerrjet me
forcë, por '5 Maji' dhe Astiri
tregojnë një histori tjetër

OCTOBER 1, 2026

Dyshohet se ngacmoi
seksualisht nxënësen e mitur,
gjykata lë në burg mësuesin
60-vjeçar

OCTOBER 1, 2026

Skandali erotik me videot e
VIP-ave, sa vite burg rrezikon
kompozitori, Adi Hila

OCTOBER 1, 2026

OECD: Shqipëria ka rrjetin
rrugor dhe hekurudhor më të
dobët në Ballkan

OCTOBER 1, 2026

Athinës. Ekspertët kërkojnë kontrolle më sistematike të strukturave të vjetra, veçanërisht të objekteve që mund të paraqesin rrezik më të lartë.

Ndër masat e propozuara është edhe instalimi i **detektorëve të gazit** në ndërtesat që përdorin gaz natyror, me qëllim identifikimin në kohë të rrjedhjeve.

Në vijim, hetuesit pritet të analizojnë dokumentacionin e ndërtesës, projektin, materialet e përdorura dhe dëmet e shkaktuara nga shpërthimi. Ekspertizat do të ndihmojnë në përcaktimin nëse shembja u shkaktua vetëm nga fuqia e shpërthimit apo nëse struktura kishte edhe dobësi të mëparshme.

Previous Post

Para dhe pas luftës, sa para nga paga
nevojitet për të mbushur serbatorin me
naftë?



editor

report.al


REPORT.AL

Portali report.al është një media online e pavarur që sjell lajme, analiza dhe informacione të sakta në kohë reale. Me fokus tek transparenca dhe vërtetësia, portali synon t'u ofrojë lexuesve shqiptarë një burim të besueshëm lajmesh nga politika, ekonomia, shoqëria dhe ngjarjet ndërkombëtare.

RUBRIKAT

Aktualitet
OP-ED
Politike
Rajon
Showbiz
Sociale
Shëndet
Sport

MË TË KLIKUARAT



Aksident në Cërrik, motoçikleta
përplas nxënësen 14-vjeçare

01

0 SHARES



Skandali me VIDEO-t intime të VIP-ave, policia
merr në pyetje kompozitorin Adi Hila

0 SHARES



Pacienti ndërroi jetë, nisin hetimet për dy mjekët
neurologë në Shkodër

0 SHARES

© 2025 REPORT.AL

Aktualitet / OP-ED / Politike / Rajon / Showbiz / Sociale / Shëndet / Sport

Pamja këtu është e ri-koduar për ta futur në dokument. Artefakti autoritar është skedari WebP i ruajtur, dhe hash-i i tij është ai i shtypur te faqja e parë — pra dallimi është i verifikueshëm, jo i fshehur.